


No. Bulletin	03/2017
Date	Mai 2017



Produit	Référence	Store
Kit Ford Custom	98655Z025	F45
Kit Ford Custom	98655Z024	F35

Cher partenaire Fiamma,

Nous avons relevé un potentiel défaut de montage des adaptateurs réf. 98655Z025 et 98655Z024 concernant les kits FORD CUSTOM destinés à l'installation des stores F45 et F35.

Pour garantir la solidité de l'installation dans le temps et dans un souci de mise en conformité, nous vous demandons de bien vouloir rappeler les kits vendus et/ou installés afin de les remplacer par les nouveaux kits.

Pour plus d'informations, contactez votre service technique Fiamma.